

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Космическая, дом № 48
 «22» 04 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. | |
|-------|---|--|-------------------------|
| | | Наличие замечания | Информация по замечанию |
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | нет | - |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | да | нет дача в шкафу |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | нет | - |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | нет | - |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | нет | - |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | нет | - |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | нет | - |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | нет | - |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | нет | - |
| 10 | Проверка винтовых соединений | нет | - |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | нет | - |

Собственник кв. № 79

Радун
Подпись

Резишова М.В.
ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

РР
Подпись

Хорт К.Е.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

С
Подпись

Усов В.В.
ФИО