

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Космичкина 30

за 2017 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	↓ нет света в помещении
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	↓
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	↓
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	↓
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	↓
7	Проверка работы системы электроснабжения.	↓
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	↓
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	↓
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	↓
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	↓

Ответственный Исполнитель: Сидорова С.В.
Подпись _____ ФИО _____

Представитель собственника: Васильева С.С. квартира № 21
Подпись _____ ФИО _____