

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 40 лет Победы, дом № 39**

за Февраль 2018 г. Ввод 1

«09» ок 2018 г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>в норме</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>в норме</u> <u>нет светового</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>в норме</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>в норме</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>в норме</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>в норме</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>в норме</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>в норме</u>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>в норме</u>
10	Проверка винтовых соединений	<u>в норме</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>в норме</u>

Ответственный Исполнитель: Резухин Резухина А.С.  
 Подпись ФИО

Представитель собственника: Каперевич Укаев квартира № 185  
 Подпись ФИО