

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Проспект Победн, дом № 293

« 14 » мая 2019г.

узел 3

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	- // -
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	- // -
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	- // -
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	- // -
7	Проверка работы системы электроснабжения	- // -
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	- // -
9	Проверка наличия заземления расходомеров	- // -
10	Проверка винтовых соединений	- // -
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	- // -

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Кулешов А.А.
Подпись ФИО

Представитель собственника: № квартиры 317 Крюкова Н.П. [Подпись]
ФИО Подпись