

АКТ
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Северная, дом № 2

за сентябрь 2018 г.
 11.01.2018г
 +1 вт

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)


№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Без замечаний
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме (осведомлен)
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Подтянут контакт аз на шпатель. Без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	Без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	осведомлен

Ответственный Исполнитель:


 Подпись

Александр С. А.
 ФИО

Представитель собственника:


 Подпись

Соболева
 ФИО

квартира № 5