

**АКТ**

**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Проект Победы, дом № 317

« 15 » 01 2020г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

*2 фазы*

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>нет</i>	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>нет</i>	—
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>нет</i>	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>нет</i>	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>нет</i>	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>нет</i>	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>нет</i>	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>нет</i>	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>нет</i>	—
10	Проверка винтовых соединений	<i>нет</i>	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>нет</i>	—

Собственник кв. № 198

*[Подпись]*  
Подпись

*[Подпись]*  
ФИО

**Выполнил:**  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» *[Подпись]*  
Подпись

Хорт К.Е.  
ФИО

**Проверил:**  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» *[Подпись]*  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

*[Подпись]*