



АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Ворошилова, дом № 55а
за 02.сентября 2014 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	+
7	Проверка работы системы электроснабжения	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	+

Ответственный Исполнитель:  **Подпись** Сервенте И.А. **ФИО**
 Представитель собственника:  **Подпись** Нагаев Н.И.А.В. **ФИО** квартира № _____

Директор ООО «Приборы и Системы»

 /Н.А. Сидорина/

МП

