

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Бор. Кашириных, дом № 114**

за март 2018 г.

«13» 03 2018 г.

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
**(нужное подчеркнуть)**

| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | без замечаний  |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | отсутствует световый в щУТЭ.   |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | в наличии  |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | в норме  |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | в норме  |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | в норме  |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения  | без замечаний  |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | без замечаний  |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров  | без замечаний  |
| 10    | Проверка винтовых соединений  | без замечаний  |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | замечаний АКБ не выявлено, без замечаний   |

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 Подпись

Александр С. И.  
 ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_  
 Подпись

Чумилов Е. В. квартира № 6  
 ФИО