

АКТ
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Досмичева, дом № 57Б

за апрель 2019 г.

«19» 04 2019 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная + ГВС
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Тех. нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Отсутств. вез в УУТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Тех. нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Отсутств.
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	В норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Тех. нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Тех. нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Тех. нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Тех. нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Отсутств.

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Богов М. А.
 Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] Сдобиня квартира № 12
 Подпись ФИО