

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Чигериня, 33, дом № 33

за декабрь 2017 г.

31 в веч

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	отсутствует светильник в щитке, модем не закреплен
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Не затянута крышка на фланцах, оторван провод из изоляции устаревшего устройства
10	Проверка винтовых соединений	Без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без замечаний

Ответственный Исполнитель:


 Подпись

Андреев С. П.
 ФИО

Представитель собственника:


 Подпись

Васильев Д.
 ФИО

квартира № 27