

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 70

« 14 » мая 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—
10	Проверка винтовых соединений	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Кулешов А.А.
Подпись ФИО

Представитель собственника: № квартиры 15 АЛЕКСЕЕВ В.А. [Подпись]
ФИО Подпись