

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Молодогвардейская дом № 70
за 02.09 2014 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	+
7	Проверка работы системы электроснабжения	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	+

Ответственный Исполнитель: *В. Серелин* *И.И.*
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *И.И. Серелин* *И.И.* квартира № *2*
 Подпись ФИО

Директор ООО «Приборы и Системы»
И.И. Сидорина /И.А. Сидорина/

МП

