

**АКТ**

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Юлия Робера, дом № 39

« 16 » сентября 2023г. 2வர்(3வர்.)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	<u>нет освещения в шкафу</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	✓	<u>забиты расходомер обратка</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	—
10	Проверка винтовых соединений	—	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	—

Собственник кв. № 183 Фир Q=1532,243 Гкал  
 Подпись Трифонов О.М.  
 ФИО

Выполнил:  
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.  
 Подпись Усов В.В.  
 ФИО

Проверил:  
 начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» Усов В.В.  
 Подпись Усов В.В.  
 ФИО

Усов