

АКТ
 технического обслуживания узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Космонавта 9/8

за 25.07 2016 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	<u>Установка канализационной</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>Авария в работе датчика</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	<u>-</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	<u>-</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	<u>-</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	<u>-</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения.	<u>-</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	<u>-</u>
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	<u>-</u>
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	<u>-</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	<u>-</u>

Ответственный Исполнитель: Чел Космонавта 9/8
 Подпись ФИО

Представитель собственника: Буд Космонавта 9/8 квартира № 23
 Подпись ФИО

Директор ООО «Приборы и Системы»
Н.А. Сидорина
 МП

