

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Росинская, дом № 575

за апрель 2018 г.

«10» 04 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная + ГВС
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Отсутств. свет в месте центробежного ПР
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Отсутств. свет в цу УТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Отсутств
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	В норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Уст. провод заземлен на ПР котла
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Отсутств.

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Бочков М.А.
 Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] Субхангулова квартира № 5/5/9
 Подпись ФИО