


АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Чигерин, дом № 33
09 за декабрь 2018 г. Вейс

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>Буд замечаний</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>не светятся в щитке</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>В наличии</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>В норме</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>В норме</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>В норме</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>Буд замечаний</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>Буд замечаний</u>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>В наличии буд замечаний</u>
10	Проверка винтовых соединений	<u>Буд замечаний</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>Буд замечаний</u>

Ответственный Исполнитель: 
 Подпись

Абакимов А.А.
 ФИО

Представитель собственника: 
 Подпись

Вайс квартира № 21
 ФИО