

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Ул. Набережная, дом № 30

« 12 » декабре 2022г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	/	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	/	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	/	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	/	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	/	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	/	
7	Проверка работы системы электроснабжения	/	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	/	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	/	
10	Проверка винтовых соединений	/	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	/	

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»



Подпись

Рябов И.В.

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»



Подпись

Усов В.В.

ФИО

