


АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица №40 лет Победы, дом № 39
за июль 2018 г. (1 блок)
«07» 11 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|--|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | Без нарушений |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | Отсутств. ветр. Вуфта |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | Без нарушений |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | В норме |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | В норме |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | В норме |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | Без нарушений |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | Без нарушений |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | Без нарушений |
| 10 | Проверка винтовых соединений | Без нарушений |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | Без нарушений |

Ответственный Исполнитель:  Баннов М.А.
 Подпись ФИО

Представитель собственника:  Миронов М.А. квартира № 183
 Подпись ФИО