

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Мельникова

за 21.12 2016 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	- /
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	- /
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	- /
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	- /
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	- /
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	- /
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+ /
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+ /
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	- /
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+ /
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	- /

Ответственный Исполнитель: [Подпись] [Подпись]
 Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] [Подпись] квартира № 2 К
 Подпись ФИО