

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Свердловская ул., дом № 41

за февраль 2018 г.

«12» фев 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>без замечаний</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>по счетчикам в ИУУТЭ не установлены кот РД и ЧБП</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>в наличии</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>не используются</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>в норме</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>в норме</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>без замечаний</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>марки РК не закреплены в соответствии с замечаниями</u>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>в наличии</u>
10	Проверка винтовых соединений	<u>ослаблены в ИУУТЭ и УПРХВС (исправлено)</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>не установлен</u>

ИР № 581944

Ответственный Исполнитель: _____

Подпись

ФИО

Представитель собственника: _____

Подпись

ФИО

квартира № 34