АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Свердл. проспект, дом № 41

за октябрь 2018 г.

«23» 10 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная +ГВС
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Отличив. сост. в ид УТ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Отличив
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$G_1 = 8,4 \frac{м3}{ч}$; $G_2 = 7,8 \frac{м3}{ч}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Отличив.

Ответственный Исполнитель: _____ Богов М.А.
Подпись **ФИО**

Представитель собственника: Лепёшина Е.Н. **квартира №** 39
Подпись **ФИО**