

АКТ
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Монастырская ул, дом № 58⁹

за сентябрь 2018 г.

«23» сентяб. 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Буд замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	В наличии
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	В наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	$P_1 = 5,1$ $M_1 = 4,6$ $P_2 = 0,468$ $M_2 = 0,449$ Буд замечаний
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$PP_1 = 24,6$ $PP_2 = 24,08$ Испр. М
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	$t_1 = 92$ $t_2 = 91,20$ $t_3 = 55$ $t_4 = 56$ Округли
7	Проверка работы системы электроснабжения	Буд замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Буд замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	В наличии
10	Проверка винтовых соединений	Буд замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Буд замечаний

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Абаимов А.А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

Сергеев Д.В.
 ФИО квартира № 57