

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. пр. Лобжани, дом № 317  
 «01» 14 2021г. 26609 (3 подвезд)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

$Q_{сут} = 1007,202$  (на 31.10.2021г.)

Собственник кв. № 198 Дан Фалих Ю Ц  
 Подпись ФИО

Выполнил: инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» [Подпись] Шумаков Е.П.  
 Подпись ФИО

Проверил: начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» [Подпись] Усов В.В.  
 Подпись ФИО

Аллаш