

АКТ
 технического обслуживания узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Кашинская 17-1

за 28.07 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>Нет светильника</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	
7	Проверка работы системы электроснабжения.	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]*
 Подпись

Родимов Е. И.
 ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]*
 Подпись

Севыкина квартира № *77*
 ФИО