

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Калинина, дом № 23

за февраль 2018 г.

«12» фев 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная + ГВС
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Перед входом в ИТП обнаружены канализация
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	без ПД, без ИБП, шланги не зафиксированы. Ослаблены в канализации
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии. ПД хвост ПБГ хвост
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	не используются
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	не установлены

Установлено:
 ПД: № 566648
 ПР: № 567008

У+ не установлен ослаблены в канализации

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Александр А.А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

Федосова
 ФИО квартира № 14