## AKT

	AND A	
технического с на объекте установки по адресу: г	обслуживания узла учета тепловой энергии . Челябинск, ул.	4/8
	за 2017 г.	

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	- <del>/</del>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	4
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	_
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	-1
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	-1
7	Проверка работы системы электроснабжения.	-
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	7-
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	/
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	

Ответственный Исполнитель:	12	iliteren lat 1
-	Подпись	ФИО
Представитель собственника:_	11:22	квартира №
	Подпись	ФИО
		ly gricyon to 1".