

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 40 лет Победы, дом № 38 А

за Февраль 2018 г.

«06» Февраль 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Затоплен ИТП уровень 10-15 см до приборов не доходит.
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	в наличии
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	не работает световый индикатор в щите
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	в норме
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии
10	Проверка винтовых соединений	в норме
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	в норме

Ответственный Исполнитель:


Подпись


ФИО

Представитель собственника:


Подпись


ФИО

квартира № 115