

**АКТ**

**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 14  
 «03» 02 2023г. 16:00

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	<i>Требуется замена аккумуляторов</i>

Собственник кв. № 189

*Берасименко А.И.*  
 Подпись ФИО

**Выполнил:**  
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

*Белик Д.В.*  
 Подпись

**Белик Д.В.**  
 ФИО

**Проверил:**  
 начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

*Усов В.В.*  
 Подпись

**Усов В.В.**  
 ФИО

*Алла*