

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Б. Школьный переулок 103

за 05.05 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	↓
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	↓ Нет счетчиков
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	↓
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	↓
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	↓
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	↓
7	Проверка работы системы электроснабжения.	↓
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	↓
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	↓
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	↓
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	↓

Ответственный Исполнитель: Сидорова В.В. Сидорова В.В.
Подпись ФИО

Представитель собственника: Сидорова В.В. квартира № 103
Подпись ФИО