

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул.

Алексей Победин

, дом №

30

«*08*»

04

2025г.

П.В.Вед

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>—</i>	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>—</i>	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>—</i>	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>—</i>	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>—</i>	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>—</i>	
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>—</i>	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>—</i>	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>—</i>	
10	Проверка винтовых соединений	<i>—</i>	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>—</i>	

Выполнил:

инженер ООО «ДЕЗ 1»

Белик Д.В.

Подпись

Белик Д.В.

ФИО

Проверил:

Гл. инженер ООО «ДЕЗ 1»

Усов В.В.

Подпись

Усов В.В.

ФИО

Алексей