

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Филаретовская, дом № 22
за 22 августа 2014 г. Магистраль

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	+
7	Проверка работы системы электроснабжения	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	+

Ответственный Исполнитель: _____ Х.Р. Бегичев И. А.
 Подпись _____ ФИО _____
 Представитель собственника: _____ Сидорина
 Подпись _____ ФИО _____ квартира № _____

Директор ООО «Приборы и Системы»
 _____ /Н.А. Сидорина/

МП

