

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул.

Фрут Победы

, дом №

293

«*19*» *05* 2025г.

И. В. Вод

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>—</i>	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>—</i>	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>—</i>	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>—</i>	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>—</i>	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>—</i>	
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>—</i>	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>—</i>	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>—</i>	
10	Проверка винтовых соединений	<i>—</i>	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>—</i>	

Выполнил:
инженер ООО «ДЕЗ 1»

Белик Д.В.
Подпись

Белик Д.В.
ФИО

Проверил:
Гл. инженер ООО «ДЕЗ 1»

Усов В.В.
Подпись

Усов В.В.
ФИО

И. В. Вод