

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. И. Т. Лобедя, дом № 317

«11» 02 2025г. 1 воя

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ		
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ		
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ		
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления		
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода		
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры		
7	Проверка работы системы электроснабжения		
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания		
9	Проверка наличия заземления расходомеров		
10	Проверка винтовых соединений		
11	Проверка работы источников бесперебойного питания		

кв. 198 Досига Ю, Ч

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Подпись

Белик Д.В.
ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Подпись

Усов В.В.
ФИО